

## RAPPORTO DI CONTROLLO DI FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA

Rif. D.Lgs. 81/08 art. 71 paragrafo 8 e 9 come emendati dal D.Lgs. 106/2009

**Ditta:** SNUA S.R.L.

**Sede:** Via Comina, 1 – 33080 San Quirino (PN)

**GRU:** LIV mod. L10.67NP nr. Serie 3084 anno 1996

**Matricola I.S.P.E.S.L.:** PN/201891/97

### Operazioni effettuate sulla struttura:

- Verificata assenza di cricche, fessurazioni, corrosioni in profondità ed evidente usura del materiale metallico;
- Verificato serraggio tiranteria;
- Verificata l'usura della fune e l'eventuale presenza di fili rotti;
- Verificato controllo visivo dello stato di conservazione degli organi di presa del carico (gancio, grillo, etc.);
- Verificata presenza della sicurezza sul gancio (indicare se è stata sistemata o sostituita);
- Verificata assenza di rotture su tubazioni saldate e giunti saldati;

### Operazioni effettuate sull'impianto oleodinamico:

- Verificato visivamente lo stato di conservazione delle tubazioni metalliche e flessibili;
- Verificato l'assenza di perdite dalla presa di forza, dalla pompa, dal distributore, dai collegamenti delle tubazioni, dalle valvole e dai cilindri (se sono stati eseguiti degli interventi risolutivi);
- Verificato il livello dell'olio nel serbatoio e pulito (indicare se è stato sostituito) il filtro dell'olio;

### Operazioni effettuate sull'impianto elettrico:

- Verificato il funzionamento della spia della presa di forza;
- Verificato il funzionamento degli interruttori, dispositivi di azionamento, sensori, dispositivi di contatto, microinterruttori, fine corsa, fungo di emergenza, etc.;

### Operazioni di carattere funzionale effettuate sull'apparecchio di sollevamento:

- Eseguita prova funzionale dell'apparecchio di sollevamento con il carico nominale allo sbraccio massimo e verificato l'assenza di cedimenti;
- Eseguita prova funzionalità delle valvole di blocco (movimento delle gru interdetto in assenza di alimentazione);

### Operazioni di controllo della segnaletica di sicurezza:

- Verificato lo stato di conservazione delle targhe di sicurezza preventiva, dei diagrammi di portata di obbligo e divieto (indicare se sono state sostituite le targhe);
- Verificata presenza delle indicazioni sui comandi (indicare se sono state applicate o sostituite).

# Salvador

Salvador S.r.l.

Via Degli artigiani, 6 CAP 33082 Corva di Azzano Decimo (PN)  
Tel. 0434 424877 Fax. 0434 424560 E-mail. info@salvadorsrl.it

## EVENTUALI ANNOTAZIONI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## ESITO FINALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Le prove e le verifiche effettuate sulla macchina non hanno evidenziato anomalie o carenze, si conferma pertanto che, alla data odierna, l'apparecchio di sollevamento è idoneo all'uso in condizioni di sicurezza.

Corva di Azzano Decimo li 25.06.2015.....

Salvador S.r.l. ....

**SALVADOR.Srl**  
CORVA DI AZZANO X (PN)

La ditta SNUA S.R.L. dichiara che quanto riportato sopra è stato effettivamente effettuato e si impegna a spedire nel più breve tempo possibile la richiesta di verifica annuale all'Organismo di Controllo competente per la sorveglianza degli apparecchi di sollevamento nel proprio territorio di residenza adempimento agli obblighi previsti dalla Legislazione Vigente e mantenendo in servizio l'apparecchio di sollevamento in condizione di sicurezza operativa.

In fede

S.N.U.A. s.r.l.  
Via Comina, 1  
33080 SAN GIUSEPPE (PN)  
Part. IVA 0269390922  
Tel. 0434 424133

Corva di Azzano Decimo li 25.06.2015.....