



Via Mengolina, 33
Tel. + 39 0546 624911
e-mail: info@eco-cert.it
P.IVA n. 01358950390

48018 Faenza (RA) - ITALY
Fax +39 0546 624922
www.ecocertificazioni.eu
Cap.Soc. €978.864,00 i.v.

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

VERBALE N. AA47534

CODICE INTERNO ECO: **V0033392**

Il giorno **29/06/2015** il sottoscritto **Ing. Girau Fabio Fernando**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**

del/della:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input checked="" type="checkbox"/> gru |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani | <input type="checkbox"/> Idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro **SNUA SRL**

tipo **Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t**

matricola (INAIL/ISPESL) **1997/2/01891/PN**; portata massima (t) **3.3**; anno di costruzione **1996**;

dichiarazione di conformità **Si**; data **06/06/1996**; Certificazione N° **//**; rilasciata da **IMAI SRL**; N°O.N. **//**; marca **LIV**;

modello **L 10.67 NP**; nr. Fabbrica **3084**;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **SALVADOR SRL**; comune **CORVA**; in **VIA DEGLI ARTIGIANI, 6**

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Discrete.**
- 2) Esame degli organi principali: **Non si rilevano anomalie visibili ad attento esame ottico.**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Comportamento regolare; I dispositivi di sicurezza testati sono intervenuti.**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Portata max=3000Kg (a 3,10m), Portata in punta=1400Kg (a 6,70m), Peso di prova=1535Kg e distanza intervento limitatore rilevata in accordo con il diagramma di carico installato sul posto di manovra; Non è ammesso l'utilizzo nel settore 120° anteriori.**
- 5) Osservazioni: **Gru installata su autocarro IVECO MAGIRUS/A260S80, targa=CL703KJ, telaio=WJME2NSJ00C144282; Per l'uso e manutenzione rifarsi a quanto riportato dal costruttore e nel rispetto della normativa vigente.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
- non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Visto: ultimo verb. VP (VERICERT del 11/04/14), reg. di isp. e con. (ult. ispez. 25/06/15 c/o OFF. SALVADOR), DC installatore del 25/03/05, relazione ing.esp. del 30/05/2013 con vita residua=10anni.

Data e luogo: **29/06/2015 CORVA**

SALVADOR Srl

Firma del datore di lavoro o del rappresentante delegato(*)

33082 Corva di Azzano Decimo (PN)

Cell. +39 338.4268672

Tel. +39 0434.1707558 Fax +39 0434.1706629

Partita IVA 01749540934

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore
nr. 489 Ing. Girau Fabio
FAENZA (RA)



(*) Mediante sottoscrizione del presente verbale in luogo del Datore di lavoro, il rappresentante che vi abbia provveduto dichiara di essere delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ss.mm.ii..

Mod63rev02e